

不具合の原因は、プーリーではありませんか？
異音がする、ベルトがバタつく、充電不良等
大半はプーリーの不具合が原因です。



品番 :JTC4738K

オルタネーターソケットセット



オルタネーター本体を分解せず、プーリー交換が出来ます。

トヨタ車



輸入車



さらに!!

トルクレンチを使用して
規定トルクできちんと
取り付け出来ます!!