


この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

 危険

作業者の注意：作業される方は必ず御使用前に取扱い説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、圧力の調整作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。

本体の分解、修理、改造はしないでください。

インパクトレンチ等のエア、電動工具類で使用しないでください。破損の原因となります。

 警告

- ・本製品は、トヨタ車のブッシュの抜取・圧入の整備をすることを目的として作られています。
- ・本来の用途以外で使用すると、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音、などの異常がないか点検してください。
- ・使用前にボルト全体にグリスアップして使用してください。
- ・使用中、損傷・破損、作動不良、異音がある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ・作業中、作業手順や周辺の状態への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- ・使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
- ・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ・直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- ・本製品は、屋内専用です。屋外での使用は止めてください。
- ・屋外での使用は、本体故障、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・能力を超える使用はしないでください。破損及びケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・設置場所の作業環境温度は0℃～40℃以内です。
0℃以下はオイルが硬くなり作動不良の原因となります。
- ・設置場所はチリやホコリが多くある場所に設置しないでください。
- ・水気のある場所、水が掛かるような場所に設置しないでください。

●トヨタ車の劣化したアクスルキャリアブッシュを簡単に交換します。
アクスルビームを車両から完全に外すことなく、最小限の作業で交換することができます。

●適合車種：
アルファード/ヴェルファイア(H20系), アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),
エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス
(E120/E140系), シエンタ(P81), ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系), プリウス(NHW20)

●適合純正品番:48725-58030/48725-12560/48725-44050/48725-44051/48725-28091/48725-28080

●使用方法




JTC6994 トヨタ用リアアクスルビーム ブッシュ交換ツールの使用方法

<https://youtu.be/tOSNdQDuaH8>

※詳しい作業手順につきましては、メーカーのサービスマニュアルをご参照ください。

●セット内容



輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E" M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-36-0010